

Stephan Merz • Blumenstr. 24 • D-82407 Wielenbach

Tel. 0881/92700-50 • Fax -52 • mobil 0178/7603625 • email: info@SM-Modellbau.de

Installationsanleitung USB-Interface

1. Entpacken Sie die Treiber-Datei von unserer Homepage in ein Verzeichnis auf Ihrem Rechner. Die Datei ist als ZIP Datei gespeichert, Sie müssen also die .zip Datei nur mit einem entsprechenden Packprogramm wie „Winzip“ entpacken. In diesem Beispiel wurde die Datei direkt in den Ordner „C:\SM USB Interface Treiber 2.00.00“ entpackt.
2. Schließen Sie das USB-Interface Kabel an einem freien USB Steckplatz Ihres Rechners an.
3. Der Rechner erkennt automatisch die neue Hardware.
4. Klicken Sie auf „Weiter“ im Assistenten.



5. Aktivieren Sie „Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen“ und klicken Sie auf Weiter.



6. Aktivieren Sie nur „Andere Quelle angeben“ und klicken Sie auf Weiter.



7. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und Öffnen Sie dort den Ordner, in den Sie vorher die Treiber Dateien entpackt haben. Klicken Sie dann auf „OK“



8. Im nächsten Dialog auf Weiter klicken.



9. Der Treiber wird jetzt installiert.
Klicken Sie dann auf „Fertig stellen“.

Anschließend wird der Vorgang ab Punkt 4 noch ein zweites Mal durchlaufen, da der Treiber aus zwei Teilen besteht. Sie müssen jetzt immer nur noch auf „Weiter“ oder „OK“ klicken, da die passenden Punkte in den Dialogen schon ausgewählt sind.




10. Da das USB-Interface einen seriellen Anschluss bereitstellt, müssen Sie jetzt noch die verwendete **COM Nummer** herausfinden.
Öffnen Sie dazu „Start → Einstellungen → Systemsteuerung → System → Hardware → Geräte-Manager“
Dort sehen Sie die zugewiesene Nummer (COM) beim „SM USB Serial Interface“.



Diese COM Nummer brauchen Sie für die Excel Software und evtl. Firmwareupdates.


An dieser Stelle können Sie bei Bedarf auch die **COM Nummer ändern**. Gehen Sie dazu mit einem Doppelklick auf das SM USB Serial Interface zu den **Eigenschaften**.

Unter dem Reiter „Port Settings“ klicken Sie auf „Advanced“.



11. Oben links kann jetzt eine (freie) Com Port Nummer zugewiesen werden.

Die anderen Einstellungen dürfen nicht verändert werden!



12. Das USB-Interface kann jetzt verwendet werden.